



ANTHEA S.R.L.

Ufficio Manutenzione Patrimonio Immobiliare

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI RIMINI TRIENNIO 2016-2018

ELENCO STRUTTURE CON M.C.A.

DESCRIZIONE EDIFICI

Asili nido	Attività sportive	Scuole media
Attività cimiteriali	Global Service	Scuole materne
Attività culturali	Polizia municipale	
Attività sociali	Scuole elementari	

Enti coinvolti

COMUNE DI RIMINI



Anthea S.r.l.

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi Matrone

Progettista e Direttore dell'esecuzione

Ing. Omar Volanti

Ente Appaltante



Anthea S.r.l.

Via Della Lontra n.30 Rimini 47923 (RN)

Tel.:0541.767411 Fax.:0541.753302

P.I./C.F. 03730240409

info@anthearimini.it

www.anthearimini.it

Anthea S.r.l.

Amministratore Unico

Andrea Succi

Anthea S.r.l.

Direttore Generale

Dott. Ing. Tommaso Morelli

9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
0	07/2015	Emissione		
Rev.	Data	Descrizione/Motivazione	Elaborato	Verificato

Elaborato:

MCA.01

N. Repertorio:

2015-MCA.01

006_Elenco strutture con mca

STRUTTURA			MCA ANCORA PRESENTI		
COD.	EDIFICIO	INDIRIZZO	Locale	Materiale	Rapporto di prova
0101	Palazzo Garampi	Piazza Cavour n. 27	CT	N.2 Guarnizione botola ispezione canna fumaria	CSA - 1403612-005/002
			Piano ammezzato	Guarnizione impianto di ventilazione	CSA - 1403612-007
0112	Palazzo Brighenti	Via Brighenti 24/Via Bufalini	CT	Guarnizione botola ispezione canna fumaria	CSA 1401344-016
0114A	Museo della Città - Palazzina uffici	Via Cavalieri	CT	Guarnizione bruciatore caldaia	CSA 1401344-009
0607	CS Miramare Vecchio	Via Parigi			
0613	CS Viserbella	Via Lotti			
0621	Stadio Romeo Neri	P.le del Popolo	Copertura tribuna centrale	Lastre di eternit bonificate con incapsulamento	
			Copertura CT Lato Rimini	Vaso di espansione	
			Copertura ripostiglio lato rimini	Lastre di eternit	
			CT Lato Rimini	Guarnizione botola ispezione canna fumaria	CSA 1400072-003
			CT Lato Riccione	Guarnizione botola ispezione canna fumaria	CSA 1400072-008
0624	Palestra Torre Pedrera	Via Brava 18	Tettoia esterna	Lastre di eternit	
0632	Palazzetto dello Sport	Via Flaminia 28	Copertura Palestra-piscina	Lastre di eternit	
			CT	Guarnizione bruciatore caldaia	CSA 1401344-025
			CT	Guarnizione botola ispezione canna fumaria (N.3)	CSA 1401344-026/027/028
			Copertura box contatori	Lastre di eternit	
1003	Quartiere 4 - Centro Anziani	Via De Warthema 22	CT	Guarnizione posteriore caldaia	CSA 1400072-016
			CT	Guarnizione sportello anteriore caldaia	CSA 100072-015
			CT	Guarnizione piccola anteriore caldaia bruciatore	CSA 100072-014
			CT	Guarnizione media anteriore caldaia bruciatore	CSA 100072-013
			CT	Guarnizione flange tubazioni riscaldamento	CSA 100072-020
			CT	Guarnizione botola ispezione canna fumaria	CSA 100072-023
1006	Autoparco Comunale	Via della Gazzella 27	CT	Guarnizione bruciatore caldaia	CSA 1401344-003
			CT	Guarnizione posteriore caldaia	CSA 1401344-006
1010	Fabbricato Via Rosaspina	Via Rosaspina 21	CT	Guarnizioni caldaia e impianto di ventilazione	
1010	Fabbricato Via Rosaspina	Via Rosaspina 7	CT	Guarnizioni caldaia e impianto di ventilazione	
1019	Fabbricato ex A.U.S.L.	Via Ducale	Ripostiglio piano terzo	Spezzoni di tubo in mca	
			Esterno - Tettoia cabina BT/MT Enel	Lastre di eternit	
			Esterno - Su parete di edificio confinante	Spezzoni di tubo in mca	
1032	Teatro Novelli	Via Cappellini 3	Seminterrato	Vaso di espansione impianto anticendio	